

Problème n°1

1) le mélange eutectique comporte deux solides saturés α et β

$$\alpha = \{ f_b, \Sigma S_{\alpha} \}, \quad \beta = \{ f_n, \Sigma P_{\beta} \}$$

lors du changement de phase (point commun cristallisation)

trois phases sont en présence (cf diagramme) α, β et $L = \{ f_n, P_L \}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{paramètres intenses: } T, P, \quad x_{f_n}^{\alpha} \quad x_{P_{\beta}}^{\alpha} \quad x_{f_n}^{\beta} \quad x_{P_{\beta}}^{\beta} \quad x_{f_n}^L \quad x_{P_L}^L \\ \text{Relations: } 4L \alpha \quad f_n \alpha = f_n \beta = f_n L \quad P_{\alpha} = P_{\beta} = P_L \end{array} \right.$$

$$\sum x_i^{\alpha} = \sum x_i^{\beta} = \sum x_i^L = 1$$

Donc $v = 8 - 7 = 1$ or P est fixée \Rightarrow 0 degré de liberté

et la température est constante, comme pour le changement d'état d'un corps pur.

2) D'après le diagramme:

$$\underline{w_{\alpha}^{\beta} = 19\%} \quad \text{et} \quad \underline{w_{P_{\beta}}^{\text{moy}} = 2,5\% \text{ à } 183^{\circ}\text{C}}$$

3) D'après le théorème des moments chauquel à 183°C


$$\mu^{\alpha}(w_{P_{\beta}}^{\alpha} - w_{P_{\beta}}^E) = \mu^{\beta}(w_{P_{\beta}}^E - w_{P_{\beta}}^{\beta})$$

$$\text{Soit} \quad \underline{\frac{\mu^{\alpha}}{\mu^{\beta}}} = \frac{0,37 - 0,025}{0,981 - 0,37} = \frac{0,345}{0,606} \approx \frac{0,345}{0,606} = \frac{7}{9} = 0,78$$


4) D'après le doc 1, l'eutectique vérifie la contrainte pour ne l'radioage à l'état pur (alliage partiellement liquide / partiellement solide)
Solides et liquides confondus au point E)

\Rightarrow eutectique de composition adapté

5)



- 6) * Alliage partiellement ferre ($T \in [183^\circ\text{C} - 240^\circ\text{C}]$)
 * AT entre liquide et solides $\geq 300^\circ\text{C}$
 Donc l'alliage n'est pas adapté



Règle de l'horizontalité :

→ deux phases

$$L \quad w_P^L = 0,44$$

$$\alpha \quad w_P^{\alpha} = 0,83$$

Théorème des moments chimiques : $\mu^L (970 - \varphi_{Hg}) = \mu^S (983 - \varphi_{Hg})$

$$\text{Donc } f_S = \frac{m_S}{m_S + m_L} = \frac{1}{1 + \frac{m_L}{m_S}} = \frac{1}{1 + \frac{313}{926}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2}{3} = 0,67$$

- 7) * $T_{fus} > T_{fus}$ eutectique Si[PS] mais $T_{fus} < T_{fus}$ Sn pur et pas dans la gamme requise ($220 - 300^\circ\text{C}$) sans en être triste. \ominus
 * Coeff. de dilatation $23 \text{ ppm/}^\circ\text{C} < 29 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$, plus faible que Sn eutectique \oplus
 * Résistivité plus faible que l'eutectique Si[PS] \oplus
 * Conductivité thermique $55 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1} \geq 35 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$ \oplus
 * Meltabilité meilleure que l'eutectique Si[PS], proche de Sn \oplus
 \Rightarrow bon choix comme matériau de substitution et boulard

8) Il y a deux types de zéros :

- * Zéros gris formé / noir de phase α
- * Zéros en structure lamellaire caractéristique de la compétition de l'eutectique

vers le refroidissement du liquide (cf question 5)

- entre 240°C et 183°C : le solide qui se forme est de la phase α (noir)
- à 183°C le liquide qui cristallise a la compétition de l'eutectique et donne une phase solide lamellaire. Comme il n'y a pas de dilution à l'état solide, cette structure n'évolue pas pour donner deux phases distinctes, α et β